

Bericht über die Überwachung nach § 9 Abs. 5 IZÜV

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach	52-632.3.51
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	371	Landratsamt Amberg-Sulzbach	52-632.3.51
Betreiber	[Name]	Regierung der Oberpfalz		
Standort	[Bezeichnung]	Sickerwasseraufbereitung Schlackenbergr		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Erzhausstr.,	92237	Sulzbach-Rosenberg
	EMAS <input checked="" type="checkbox"/>		ISO 14001 ff (+) <input checked="" type="checkbox"/>	
Anlage	[Bez.]	Sickerwasseraufbereitung Schlackenbergr		
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	§ 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 WHG		Anhang I Ziffer 6.11

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.10.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	vollständig <input checked="" type="checkbox"/>	X		
	Schwerpunkte <input checked="" type="checkbox"/>			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) <input checked="" type="checkbox"/>	X	Bescheide des LRA AS vom 19.05.2005/19.07.2007/29.04.2009	
	Anforderungsliste ² <input checked="" type="checkbox"/>			
	Schwerpunktprogramm <input checked="" type="checkbox"/>			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung <input checked="" type="checkbox"/>	Stilllegung <input checked="" type="checkbox"/>

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am
ausstehende Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfung durchführen	31.03.22	Landratsamt	01.04.22

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung
aktuelle Darstellung der Sulfid-Problematik und Vergleich Schnelltest vor Ort und DIN Methode aus Sicht des Betreibers